അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം

എൽ.ഐ.ഡി & ഇ.ഡബ്ല്യു സബ് ഡിവിഷൻ

ഈരാറ്റുപേട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, അരുവിത്തുറ പി.ഒ., കോട്ടയം - 686 122

email id: aeelsgdetpa7@gmail.com,

നമ്പർ.എ.ഇ.ഇ/16/2023

പ്രേഷിതൻ

തീയതി.14-12-2023

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
എൽ.ഐ.ഡി & ഇ.ഡബ്ല്യു സബ് ഡിവിഷൻ ഈരാറ്റുപേട്ട

സ്വീകർത്താവ്

കൺവീനർ (LSGD - അദാലത്ത് സമിതി)
(ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ)
കോട്ടയം

വിഷയം:- ഈരാറ്റുപേട്ട മുൻസിപാലിറ്റി- File: BA/E/7334/2018 അപേക്ഷകൻ - Dr.Salim Pulickal സമർപ്പിച്ച പരാതി

സൂചന:- സ്ഥിരം അദാലത്ത് ഉപജില്ലാ സമിതി കോട്ടയം മിനിറ്റ്സ് of meeting dated.05-12-23 തീരുമാനം #6.

സൂചന തീരുമാനപ്രകാരം ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭാ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് ചെല്ലുകയും പരാതിക്കാസ്പദമായ ഫയൽ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. വിശദവിവരം താഴെ നൽകുന്നു.

റിപ്പോർട്ട്

1. അപേക്ഷകൻ സമർപ്പിച്ച് ബിൽഡിംഗ് ഫയൽ നമ്പർ.7334/2018 പ്രകാരം 14/11/2018ൽ #821 ആയി പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചു.
2. കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതായി കാണിച്ച് 16/09/2021 ൽ ടിയാൻ Occupancy യ്ക്കും നമ്പറിനുമായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു.
3. 11/10/2021ൽ, അംഗീകൃത പ്ലാനിൽ നിന്നും സമർപ്പിച്ച ഡ്രായിംഗിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടത്തിയിരിയ്ക്കുന്നത് എന്ന് കാണിച്ച് BI യുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയതായി കാണുന്നു.
4. അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചത് അനുസരിച്ച് 18/10/2021ൽ പുതുക്കി തയ്യാറാക്കിയ പ്ലാനും 22/10/2021 ൽ പെർമിറ്റ് റിന്യൂവൽ അപേക്ഷയും അപേക്ഷകൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
5. അനുവദിയ്ക്കപ്പെട്ട പ്ലാനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിർമ്മാണം നടത്തിയതിനാൽ പെർമിറ്റ് നീട്ടി നൽകാനാവില്ല എന്നിവ ഉൾപ്പടെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഫയലിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
6. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം

(a) കെട്ടിടത്തിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് 90സെ.മി പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച sunshade കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗത്ത് യാർഡ് അളവ് 01 മീറ്റർ മാത്രം ഉള്ളത്. ആയതിനാൽ shade ലെങ്ത് 60സെ.മി മാത്രമാണ് അനുവദിയ്ക്കാൻ കഴിയുക.

(b) കെട്ടിടത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത്ത് യാർഡ് അളവ് 1.20 മീറ്റർ ആണ് നിലവിലുള്ള ആയതിനാൽ ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന Sunshade അടച്ചുകെട്ടി പാസേജ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയണം.

മേൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷകനോടും ടിയാന്റെ LBS റോഡും ഒപ്പം സൈറ്റ് പരിശോധിച്ചു. സൈറ്റ് പരിശോധനയിൽ താഴെ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു

(a) Sunshade മുറിച്ച് മാറ്റുന്നതിന് അപേക്ഷകൻ ഒരുക്കമാണ്. LBS ന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ Sunshade ന്റെ അധികഭാഗം മുറിച്ചുമാറ്റി നിയമവിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്.

(b) പാസേജ് അടച്ചുകെട്ടിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

(c) സൈറ്റ് പൂർണ്ണമായും വൃത്തിഹീനമായി കാണപ്പെട്ടു അപേക്ഷകൻ അടിയന്തിരമായി സൈറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പരിപാലിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് കെട്ടിടത്തിന് നമ്പർ നൽകുന്നതിന് സെക്രട്ടറി, ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകാവുന്നതാണ് എന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

14/12/2023

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

OFFICE OF THE ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
L.S.G.D. SUB DIVISION
ERATTUPETTA

Shiju. C.S.
Assistant Executive Engineer
(PEN:685743) LID & EW Sub Division
Erattupetta. B.P.Mob.8547826606