



"ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ"

വർക്കല നഗരസഭ

PW4/2514921-2024

തീയതി : 16/01/2025

തദ്ദേശ അദാലത്ത് മുമ്പാകെ ശാന്താ ശശികുമാർ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേലുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ശാന്ത ശശികുമാർ കെട്ടിട നിർമ്മണ പെർമിറ്റിനായി നൽകിയ അപേക്ഷ പരിശോധിച്ചതിൽ റീ-സർവ്വേ സ്കെച്ചും സൈറ്റ് പ്ലാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നു. പ്രസ്തുത സ്ഥലം അളന്ന് തിരിച്ച് അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ച് KMBR 19 അനുശാസിക്കുന്നതരത്തിൽ പ്ലാൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ടിയാന്റെ നിലവിലുള്ള വസ്തുവിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് പുറമ്പോക്ക് വസ്തുവും തെക്ക് വടക്കും റോഡും കിഴക്ക് വീടും വസ്തുവുമാകുന്നു. ടി വസ്തുവിന്റെ തെക്ക് അതിർത്തിയുടെ മധ്യത്തിലായി 88-ാം നമ്പർ റീ-സർവ്വേയിൽപ്പെട്ട വസ്തുവും കെട്ടിടവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പ്രമാണത്തിൽ 44.545 ആർ വസ്തുവും പൊസഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ലാൻഡ് ടാക്സ് എന്നിവയിൽ 39.64 m² വസ്തു ആകുന്നു. പുറമ്പോക്ക് ലാൻഡായി ചേരുന്ന ഭാഗത്തെ അളവുകളും തെക്കു ഭാഗത്തെ അളവുകളും സൈറ്റ് കണ്ടീഷനും റീ-സർവ്വേ സ്കെച്ചുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നിലയിലാണുള്ളത്. ടി അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് 19/11/24-ൽ കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. നാളിതുവരെ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് നൽകിയിട്ടില്ലാത്തും ആയത് പരിഹരിച്ച് നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണെന്നുള്ള വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.




സെക്രട്ടറി
വർക്കല നഗരസഭ



"ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ"

വർക്കല നഗരസഭ


PW4/2514921-2024

തീയതി : 16/01/2025

തദ്ദേശ അദാലത്ത് മുമ്പാകെ ശാന്താ ശശികുമാർ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേലുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ശാന്ത ശശികുമാർ കെട്ടിട നിർമ്മണ പെർമിറ്റിനായി നൽകിയ അപേക്ഷ പരിശോധിച്ചതിൽ റീ-സർവ്വേ സ്കെച്ചും സൈറ്റ് പ്ലാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നു. പ്രസ്തുത സ്ഥലം അളന്ന് തിരിച്ച് അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ച് KMBR 19 അനുശാസിക്കുന്നതരത്തിൽ പ്ലാൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ടിയാന്റെ നിലവിലുള്ള വസ്തുവിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് പുറമ്പോക്ക് വസ്തുവും തെക്ക് വടക്കും റോഡും കിഴക്ക് വീടും വസ്തുവുമാകുന്നു. ടി വസ്തുവിന്റെ തെക്ക് അതിർത്തിയുടെ മധ്യത്തിലായി 88-ാം നമ്പർ റീ-സർവ്വേയിൽപ്പെട്ട വസ്തുവും കെട്ടിടവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പ്രമാണത്തിൽ 44.545 ആർ വസ്തുവും പൊസഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ലാൻഡ് ടാക്സ് എന്നിവയിൽ 39.64 m² വസ്തു ആകുന്നു. പുറമ്പോക്ക് ലാൻഡായി ചേരുന്ന ഭാഗത്തെ അളവുകളും തെക്കു ഭാഗത്തെ അളവുകളും സൈറ്റ് കണ്ടീഷനും റീ-സർവ്വേ സ്കെച്ചുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നിലയിലാണുള്ളത്. ടി അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് 19/11/24-ൽ കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. നാളിതുവരെ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് നൽകിയിട്ടില്ലാത്തും ആയത് പരിഹരിച്ച് നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണെന്നുള്ള വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.




സെക്രട്ടറി
വർക്കല നഗരസഭ