


ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ മുൻപാകെ 05/12/2023 തീയതി നടക്കുന്ന അദാലത്ത് റിപ്പോർട്ട്

ശ്രീ. സക്കീർ ചക്കുള്ളിൽ കന്നമ്മക്കര എന്നവർ സമർപ്പിച്ച വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള പെർമിറ്റ് അപേക്ഷ ഓവർസിയർ പരിശോധന നടത്തിയതിൽ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൽ ഡ്രോയിങ്ങും സൈറ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നു. നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഏരിയയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. .Builtup area floor area എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ വിത്യാസം കാണുന്നു..ചട്ടം 26ൽ 4.23 എന്നിവ പാലിച്ചിട്ടില്ല. ഫ്രണ്ട് യാർഡും കെട്ടിടവും തെരുവും റോഡും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അകലം പാലിച്ചിട്ടില്ല. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ 1 മീറ്റർ വീതിയിൽ ഫ്രണ്ട് യാർഡിലേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ,,കെട്ടിടത്തിന്റെ വടക്ക് വശത്ത്ഭാഗത്ത് വഴിയുള്ളതായി കാണുന്നു,,പൊതുവഴിയും കെട്ടിടവും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അകലം പാലിച്ചിട്ടില്ല., .ചട്ടം 27 പ്രകാരമുള്ള FSI,COVERAGE എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ വിത്യാസം ഉണ്ട്., .ചട്ടം പ്രകാരമുള്ള പാർക്കിങ്ങ് ആവശ്യമാണ്. പാർക്കിങ്ങ് 25ശതമാനം ടൂവീലർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. ,,ചട്ടം 35 പ്രകാരമുള്ള സ്റ്റയർ അളവുകൾ പാലിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.ചട്ടം 34 പ്രകാരമുള്ള സാനിറ്റേഷൻ സൗകര്യങ്ങളു മുഴുവനായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല., ചട്ടം 43ൽ 3 പ്രകാരം റാമ്പ് 42ൽ 4 പ്രകാരമുള്ള ഡിസേബിൾഡ് ട്രോയിലറ്റ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല,..ചട്ടം 76 പ്രകാരമുള്ള RWH TANK അതിരും തമ്മിലുള്ള അകലം പാലിച്ചിട്ടില്ല,..ചട്ടം 79ൽ 2 പ്രകാരമുള്ള Spitic tank,waste water pitt നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. , പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ സെക്കൻറ് ഫ്ലോറിൽ സ്റ്റയർ cabin നിർമ്മിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. എന്നീ പത്തോളം ന്യൂനതകളു ഉള്ളതിനാലും നിർമ്മാണം KPBR-2019 പാലിക്കാത്തതിനാലും അപേക്ഷ നിരസിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കൂടാതെ ടിയാൻ കരുതലും കൈത്താങ്ങും പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിൽ അദാലത്തിൽ നടപടികളൊന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമാണ്.. കരുതലും കൈത്താങ്ങും പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓവർസിയർ ഒരർക്കൽ കൂടെ പരിശോധന നടത്തുകയും മേൽ ന്യൂനതകൾ നില നിൽക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേൽ വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊള്ളുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ  
സെക്രട്ടറി  
  
**SECRETARY**  
ERAMALA GRAMA PANCHAYAT  
P.O. OR: KATTERI - 673 804  
PH: 0496 - 2547047