



## “ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ”

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, എറണാകുളം.

സിവിൽ സ്കൂൾഷൻ, കാക്കനാട്, എറണാകുളം - 682 030

ഫോൺ: 0484 2422219, ഇ-മെയിൽ : [jdlsgd@kcm@gmail.com](mailto:jdlsgd@kcm@gmail.com)

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ഉപജില്ലാതല അധാലത്ത് സമിതി (എറണാകുളം-1) യുടെ  
10.07.2025 തീയതിയിലെ രണ്ടാം നമ്പർ തീരുമാനം.

ശ്രീമതി.റുവിയ.പി.കെ, റോക്കാട്ടിയിൽ വീട്, പൊന്തങ്ങാൻ, തമ്മനം.പി.ട എന്നവർ  
ബഹു.ബഹു.തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ സിറ്റിസംഗ്രഹിതിൽ സമർപ്പിച്ച  
അപേക്ഷയിൽ 10.07.2025 ന് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2.30 ന് അധാലത്ത് ഓൺലൈനായി  
പ്രേരിച്ചുള്ളതാണ്.

### ഹാജർ

(1)ശ്രീ.മണികണ്ണൻ.സി, ഇരുളൻ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ-1,  
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്,  
എറണാകുളം.

(2)ശ്രീമതി.മഞ്ജു, ഡെപ്പുട്ടി ടെണ്ടർഫൂനർ,  
തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്, എറണാകുളം.

(3)ശ്രീമതി.ഒഷ്ഠജ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,  
മുള്ളൂത്തി സ്കൂൾ പഞ്ചായത്ത്, എറണാകുളം.

(4)സെക്രട്ടറി, മുള്ളുകാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(5)ശ്രീമതി.റുവിയ.പി.കെ യും വേണ്ടി ശ്രീ.മഹമ്മദ് ഹാസിൽ അധാലത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

### ശ്രീമതി.റുവിയയുടെ അപേക്ഷയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം:-

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മുള്ളുകാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ പെൻഡിറ്റോടെ  
ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ + 2 നിലകളുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നിലവിൽ  
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടണ്ടെന്നും കെട്ടിടത്തിന്റെ കംപ്ലിഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി അപേക്ഷ  
സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ അപാകതകകൾ പരിഹരിച്ച് ഫൂം പുനർ സമർപ്പിയ്ക്കവാൻ  
ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഫൂം പുനർ സമർപ്പിക്കുകയും, ആയതിനെ  
തുടർന്ന് കെട്ടിടത്തിന്റെ കവറേജ്, പാർക്കിംഗ് സ്കോർ എന്നിവ കെട്ടിട നിർമ്മാണ  
ചട്ടത്തിന് അനുസൃതമല്ല എന്ന് കാണിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കത്ത്  
നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ മുള്ളുകാട് നൽകി കംപ്ലിഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകണമെന്ന്  
അപേക്ഷയിൽ പരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

### അധാലത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുള്ളുകാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ വിശദികരണം :-

മുള്ളുകാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 3-ാംഡ് വാർഡിൽ  $801.64\text{m}^2$  വിസ്തീർണ്ണമുള്ളതും സ്വീകൃതി  
സംസ്ഥാനപ്പേരിൽ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതുമായ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് A3-BA(236362)/2021  
പ്രകാരം 28/06/2021 തീയതിയിൽ സിൽവിംഗ് പെൻഡിറ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. നിർദ്ദിഷ്ട  
കെട്ടിടത്തിന് സിൽവിംഗ് പെൻഡിറ്റ് പ്രകാരം ഉള്ള കവറേജ് 59.56% ആകുന്നു.  
ശ്രീമതി.റുവിയ 10.05.2025 ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കംപ്ലിഷൻ ഫൂം സമർപ്പിക്കുകയും  
ആയതിനെ തുടർന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സമലം സംബന്ധിച്ച് നിർമ്മാണം  
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, നിലവിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ നിർമ്മാണത്തിൽ നൂറ്റുകൾ  
ഉള്ളതായും അപേക്ഷകരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും 12.06.2024 ത്തെ കത്ത് മുവേന  
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷക 05.12.2024 ന് വീണ്ടും ഫൂം സഖ്കിറ്റ് ചെയ്യുകയും ആയതിനെ

തുടർന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തുകയും പുനർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുറ്റിപ്പൻ പൂനിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ കവരേജ്, പാർക്കിംഗ് സ്റ്റോർജ്ജ് ലഭ്യത കുറവ് തുടങ്ങിയ അപാകതകകൾ ചുണ്ടിക്കാണിച്ച് 12.02.2025 ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനെ തുടർന്ന് അപേക്ഷക 27.02.2025 തോണിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കുറ്റിപ്പൻ പൂനിൽ പുനർ സമർപ്പിക്കുകയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ, കെട്ടിടത്തിന്റെ കവരേജ് പാർക്കിംഗ് സ്റ്റോർജ്ജ് സംബന്ധിച്ച് പ്രധാന അപാകതകകൾ നിലത്തുകൊണ്ടാൽ ആയത് സംബന്ധിച്ച് 30.03.2025 ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയിരിനെ തുടർന്ന് അപേക്ഷക 25.04.2025 ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വീണ്ടും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും വീണ്ടും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ അപാകത കണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.

പ്രധാനമായും കണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള അപാകതകൾ താഴെ പറയുന്നു.

- (1)പെൻഡിറ്റ് പൂനിൽ നിന്ന് വൃത്തിചലിച്ചാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തികരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- (2)മൂളവുകാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് ബാധകമായ Structure Plan പ്രകാരം കവരേജ് 60% തോണിയിൽ അധികാരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. കുറ്റിപ്പൻ പൂനിൽ കവരേജ് 63.1% മും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അനവാദിച്ചിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് പെൻഡിറ്റിൽ കവരേജ് 59.56% മും ആകുന്നു.
- (3)നിലവിൽ പൂനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പാർക്കിംഗ് പ്രധാനമായി ടി സ്ഥലത്തു സാധ്യമല്ല. Intermediate Pillars പരിഗണിച്ച് പാർക്കിംഗ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ടി അപാകതകൾ ചുണ്ടിക്കാണിച്ച് അപേക്ഷകയായ ശ്രീമതി ദുരീയയ്ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് 23.05.2025 ന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

#### തീരുമാനം 2 :-

എറണാകുളം ഉപജില്ലാ അദാലത്ത് സമിതി അംഗങ്ങളായ (1)ശ്രീ.മൺകുമാർ.സി, ഇൻഡിയൻസ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ-1, (2)ശ്രീമതി.മഞ്ജു, ഡെപ്പോട്ടി ടോൺ പൂനർ, (3)ശ്രീമതി.ശൈലജ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവർ ടി സ്ഥലം നേരിൽ പരിശോധിക്കയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഫയലുകൾ പരിശോധിക്കയും ചെയ്തു.

ടി കെട്ടിടത്തിന് പ്രധാനമായും താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നിട്ടുണ്ട്.

- (1)കെട്ടിടത്തിന് കവരേജ് അനവാദനിയമായ 60% തോണി നിന്ന് 63.1% ആയി അധികരിച്ചിരിക്കുന്നു.
- (2)കെട്ടിടത്തിന് ആവശ്യമായ പാർക്കിംഗ് സ്റ്റോർജ്ജ് ലഭ്യമല്ല. 5 പാർക്കിംഗ് സ്റ്റോർജ്ജ് വേണ്ടിട്ടുള്ള 4 പാർക്കിംഗ് സ്റ്റോർജ്ജ് മാത്രമേ സാധ്യമാക്കുന്നു.
- (3)ബിൽഡിംഗ് ദുർസ് പ്രകാരം ആവശ്യമായ സോളാർ സംവിധാനങ്ങൾ, എൽ പി ജി പെപ്പ് ലൈൻ ലുവ ഒക്കിയിട്ടുണ്ട്. അദാലത്ത് സമിതി ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. കെട്ടിടത്തിന്റെ പൂനിലൂം ഒക്കുപൻസിയലൂം ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പാർക്കിംഗ് ഏരിയ നിയമാന്വസ്തുതമാക്കുന്നതിനും, കെട്ടിടത്തിന്റെ കവരേജ് സംബന്ധിച്ച് അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പൂനർ പുനർ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകയോട് നിർദ്ദേശിച്ച് തീരുമാനിച്ചു. അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് പുനർ സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷയിൽ ഉടൻ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരോട് നിർദ്ദേശിച്ചും തീരുമാനിച്ചു.



സി.മൺകുമാർ  
ഇൻഡിയൻസ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ -1  
തദ്ദേശവാസിയാം ഭരണ വകുപ്പ്  
എറണാകുളം