

റിപ്പോർട്ട്

മേൽ വിഷയത്തിലേക്കും സൂചനയിലേക്കും അങ്ങയുടെ മഹനീയ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ശ്രീമതി. ലക്ഷ്മി അമ്പായത്തൊടി മീത്തൽ എന്നവർ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 552/19-20 നമ്പർ ആയി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായോ കംപ്ലിഷൻ പ്ലാൻ സമർപ്പിച്ചതായോ യാതൊരു രേഖകളും ലഭ്യമല്ല. നാളിതുവരെ നമ്പർ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കാണിച്ചു കൊണ്ട് നവകേരള സദസ്സിൽ സമർപ്പിച്ച പരാതി പ്രകാരം സ്ഥലത്ത് പോയി പരിശോധിച്ച ഓവർസിയർ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അപാകതകൾ ഉള്ളതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് അറിവിലേക്കായി ബോധിപ്പിക്കുന്നു.

ലക്ഷ്മി അമ്പായത്തൊടി എന്നവരുടെ സൈറ്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു കോർണറിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നു. KPBR ചട്ടം 22(5) പ്രകാരം 220 ~~കണ~~ ELECTRIC ലൈനിന് 3.8 മീറ്റർ HORIZONTAL ക്ലിയറൻസും 5.5 മീറ്റർ VERTICAL ക്ലിയറൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അനുമതി നൽകുന്നതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപേക്ഷ നൽകിയ വ്യക്തിയുടെ വീടിന് HORIZONTAL ക്ലിയറൻസും ലഭ്യമല്ല. ആയത് കൊണ്ട് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ട പ്രകാരം മുഖ്യ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ NOC ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്

പ്രസ്തുത അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് ഫയൽ പുനസമർപ്പിക്കുന്നതിന് ടിയാൾക്ക് കത്ത് ത്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നുള്ള വിവരം ബോധിപ്പിക്കുന്നു.



[Handwritten signature]

HARIHARAN. K
PEN: 582277
Secretary
Atholi Grama Panchayat